

## SU-bulletin 01.13

---

Utgitt av F/NLF v/SU, Postboks 383 Sentrum, 0102 OSLO.

Oslo, 31.03.13

### 1 Midlertidig bruksforbud Tony Suit X-bird 3

#### 1.1 Bakgrunn

Bakgrunn for denne Bulletin er ulykken på Geiteryggen fredag 29. mars 2013, der den omkomne hoppet en Tony Suit X-bird 3. Flere uavhengige vitneforklaringer indikerer at hopperen trakk fallskjermen over 3000 fot. Han har rotert nedover til ca 200 – 300 fot før han kuttet hovedskjermen. Han var en erfaren hopper og det er lite trolig at han ikke har foretatt seg noe for å komme ut av problemene. Granskningskommisjonen vil forsøke å bringe klarhet i dette.

#### 1.2 Tiltak

I lys av ulykken på Geiteryggen er det foretatt noen undersøkelser av Tony Suit X-bird 3 i et forsøk på å finne potensielle problemer med den vingedressen som ble benyttet.

Det viser seg at Tony Suit X-bird 3 har potensiale i seg til å skjule kutt- og reservehåndtak/ puter ved at disse kan forskyve seg til innsiden av vingedressen. Dette problemet kan være særlig gjeldende dersom hopperen spinner baklengs/ på ryggen og får vindpresset bakfra samtidig som han holder på med å løse tvinn/spinn problemene. Uten press i hoftepartiet vil ikke dressen være spent/ stram, noe som antas lettere å kunne føre til en forskyvning av kutt- og reservehåndtakene.

Et scenario kan således være at hopperen har avsluttet forsøket med løse problemene med skjermen og bestemt seg for å gjennomføre nødprosedyre som kan ha tatt for lang tid dersom håndtakene har forskjøvet seg til innsiden av vingedrakten Se vedlagte foto.


#### 1.3 Konklusjon

SU ilegger bruksforbud på Tony Suit X-bird 3 inntil videre. SU presiserer samtidig at det også finnes andre scenarioer og at granskningskommisjon 1/13 vil favne bredt i sin granskning av ulykken.

Etter Fullmakt



Jan Wang  
Fagsjef fallskjerm



**Distribusjon**  
Hovedinstruktører  
Klubber  
Styret F/NLF